

**SEWING MACHINE TABLE**  
**COMFORT 1QL (1QL+)**  
**COMFORT 1QXL (1QXL+)**  
**СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**



# ***SYMBOLS***



***ATTENTION***

***ВНИМАНИЕ***



***ASSEMBLY & ADJUSTMENT***

***СБОРКА РЕГУЛИРОВКА***




***OPERATION***

***ЭКСПЛУАТАЦИЯ***



***STORAGE***

***ХРАНЕНИЕ***




***INDICATING MARK***

***ОБОЗНАЧЕНИЕ***




***SPECIAL OPERATION***

***СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ***




***WATCH***

***СМОТРЕТЬ***



***EQUALITY***















***РАВЕНСТВО***
























***EVEN SURFACE***

***РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ***


010001	1x	010002	1x	010004	1x
010006	1x	010007	1x	010009	1x
010011	5x	010012	5x	010013	5x
010014	1x	010015	1x	010026	1x
010028	2x	010030	1x	010034	1x



 020003 2x	 020004 2x  020005 2x		 020006 2x	 020008 2x
 020011 1x	 020012 1x	 020018 4x	 020020 4x	 4x 020034
 7x 020013 CR		 7x 020013 CL		
 7x 020015 DR		 7x 020015 DL		

 3 * 16 32x	 3,5 * 16 60x	 6,2 * 50 15x	 4,2 * 16 10x	 2,9 * 13 6x	 φ6 2x	 φ4 4x	 M4 * 20 4x	 φ6 4x
 φ15 15x	 φ18 7x	 L 35 7x	 φ15 h 12 7x	 φ8 * 30 18x	 φ8 * 30 10x	 φ15 h 10 10x	 M 10 4x	 φ10 4x
 030031 φ10 s 2,5 4x	 030033 4,2 * 13 18x							



**COMFORT 1QL+**



<p>010018 <b>1x</b></p> <p>010019 <b>1x</b></p> <p>010020 <b>1x</b></p>	<p><b>2x 020001</b></p> 	<p><b>7x 020019</b></p> 	<p><b>030004</b></p>  <p><math>\phi 5 * 30</math></p> <p><b>2x</b></p>	<p><b>030033</b></p>  <p>4,2 * 13</p> <p><b>28x</b></p>
---	---	--	---	--






S4  
S5  
S10  
S12



010014

010030




010006



010004



010026



\*  
Входит в комплект стола.  
Included into table set.



[sewingtable.eu/manual/](http://sewingtable.eu/manual/)



**6** 040003  
040002  
040001

2x 030007 6x 030005

**7** 4x 030006  
2x 020004

**9** 030013  
7x

010002

**10** 7x 030014 7x 030012

**8** 030015  
8x

**15** 020005  
1x 030001  
2x

010015






010001

**11** 030002  
4x 020008  
1x



**14** 030002  
8x 020018  
2x




**12** 030008 030009  
2x 2x 020006  
1x

**13** 020003  
1x 030033  
3x









**24** 020005  
 1x   
 030001  
 2x 



**18** 030008 030009  
 2x  2x   
 1x  020006



**26**   
 1x 050003  
  
 2x 050002 4x   
 030033


**19** 030002  
 4x   
 020008  
 1x 

**23** 030006  
 2x   
 1x   
 020012

**20** 020011  
 1x   
 4x   
 030002



**22** 030002  
 8x   
 2x   
 020018

**21** 020003  
 1x   
 3x   
 030033





**25** 030033  
 8x   
 4x 050001  








5x 010012      5x 010013




5x 010011



010028



010028





# COMFORT 1QL+



**010018**

**010020**

**35** **16x**   
**030033**




**4x 020019**






**010019**



**1x 050004**



**1x 010034**





4



+



5

